



Centro de Servicio Automóviles
Reclamación de Daños
Llacuna, 56-70
08005 BARCELONA
Tel. 902444616
Fax 902157911

Correo electrónico: backoffice@libertyseguros.es

ASOC. AGRICULTORES Y GANADEROS
DE CHILOECHES
ATT. SR. PRESIDENTE O SECRETARIO
DEL COTO GU-10552
San Roque s/N
19160 CHILOECHES

Ref 308419852-b15
n/vehiculo 2325HKC

Apreciados Sres

Como titulares del coto privado de caza GU-10552 y recibido atestado dela Guardia Civil y acreditación de la Junta de Castilla-La Mancha nos dirigimos a Uds. con el fin de proceder a la reclamación de los daños sufridos por nuestro asegurado y les adjuntamos documentación al respecto.

Agradeceremos contacten con su cía. de seguros para dar parte del siniestro de referencia y nos comuniquen si es así, número de póliza mediante tfo., fax o e-mail indicados. Puede trasladar a la misma la información adjunta.

El siniestro ocurrió cuando un jabalí interrumpió en la carretera : CM 2004, km PK, 4,300

Nuestra reclamación asciende a 9.336,52 euros

En el caso de que Uds. tuviera una franquicia en su póliza o desearan atendernos directamente, rogamos asimismo contacte con nosotros y pueden efectuar transferencia a:

Liberty Seguros, S.A.

C. I. F. : A48037642

Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid

C.C.C. para ingresos por Transferencia

0182-3999-36-0011500872

(Rogamos nos envíen comprobante vía fax o email indicando nuestra referencia)

Esperamos sus noticias a la mayor brevedad y aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente, quedando pendientes de que nos confirmen datos de su Cia. aseguradora y número de referencia de siniestro asignado.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente,

Centro de Servicio Automóviles
Reclamación de Daños



MINISTERIO
DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de
Zona de Castilla-La Mancha
Comandancia de Guadalajara
Compañía de Guadalajara
Puesto de Guadalajara

O F I C I O

Nº 191

S/REF: 122203

N/REF: ASR/sro

FECHA: 25 de enero de 2013

ASUNTO: RDO. DILIGENCIAS A PREVENCIÓN

DESTINATARIO: GENUS S.L. CLARA DEL REY, 32 1º E

28002 MADRID

En relación a su escrito arriba referenciado, de fecha 23 de enero de 2013, adjunto remito **Parte a Prevención 68/2013** confeccionado por personal de esta Unidad el pasado día 21 de enero de 2013, donde se vieron implicados los vehículos matrícula **2325HKC y 2120CXW** y conducido por **D. JUAN GONZALEZ BARNE y LOURDES DEZA ALVAREZ**, respectivamente.-

- PARTE A PREVENCIÓN (dos folios A-3 , por una cara).



EL SARGENTO COMTE. ACCTAL. DE PUESTO .


Fdo.- Antonio Serrano Rebella.-

CORREO ELECTRÓNICO:
direccion@decorreoelectronico



PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
3ª EDICIÓN

(DIRECCIÓN Nº)
(CÓDIGO POSTAL CIUDAD)
(TEL.: 91 000 00 00)
(FAX.: 91 000 00 00)


	DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL	UNIDAD: PUESTO DE GUADALAJARA	
	COMANDANCIA DE GUADALAJARA	Fecha: 24-01-2013	Hora: 20:30
		Diligencias a prevención número 6812013 Nº COTO610552	

ATESTADO A PREVENCIÓN INSTRUIDO POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

INSTRUCTOR T.I.P. ✓ 86642-M	AUXILIAR T.I.P. B-68740-A
---------------------------------------	-------------------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE:
 Ocurrido a las 20:30 horas del día 24-1-13 a la altura del Km. 4'300 de la carretera CM-2004 término municipal de Chilangües y Partido Judicial de _____, resultando como consecuencia del mismo DOZ VEHICULOS ACCIDENTADOS POR ATROPELLÓ A SABALI

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA:

CLASE DE VÍA <input type="checkbox"/> Autovía <input type="checkbox"/> Carretera Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Carretera Autonómica <input type="checkbox"/> Carretera Provincial <input type="checkbox"/> Travesía <input type="checkbox"/> Otras: _____		CALZADA <input checked="" type="checkbox"/> Única doble sentido <input type="checkbox"/> Única sentido único <input type="checkbox"/> Doble derecha <input type="checkbox"/> Doble izquierda <input type="checkbox"/> Vía de servicio <input type="checkbox"/> Otra: _____		ANCHURA DE LA CALZADA metros. ARCÉN <input type="checkbox"/> Derecho _____ metros. <input type="checkbox"/> Izquierdo _____ metros. <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Impracticable		ACERAS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Izquierda _____ metros. Derecha _____ metros. <input type="checkbox"/> Bordillo elevado <input type="checkbox"/> Observaciones: _____			
CONFIGURACIÓN DE LA CALZADA <input type="checkbox"/> Recta <input checked="" type="checkbox"/> Recta entre curvas <input type="checkbox"/> Curva fuerte <input type="checkbox"/> Curva señalizada <input type="checkbox"/> Curva no señalizada <input type="checkbox"/> Curva suave <input type="checkbox"/> Intersección <input type="checkbox"/> Otros: _____				MARGENES DE LA VÍA DERECHA: <input checked="" type="checkbox"/> Cuneta <input type="checkbox"/> Birondas <input type="checkbox"/> Talud <input type="checkbox"/> A nivel <input type="checkbox"/> Cercado <input type="checkbox"/> Otras: _____				IZQUIERDA: <input checked="" type="checkbox"/> Cuneta <input type="checkbox"/> Birondas <input type="checkbox"/> Talud <input type="checkbox"/> A nivel <input type="checkbox"/> Cercado <input type="checkbox"/> Otras: _____	
TIPO DE INTERSECCIÓN <input type="checkbox"/> Enlace de entrada <input type="checkbox"/> Enlace salida <input type="checkbox"/> Giratoria <input type="checkbox"/> Nada especial <input type="checkbox"/> Otros: _____		PRIORIDAD REGULADA <input type="checkbox"/> Sólo RGC <input checked="" type="checkbox"/> Marcas Viales <input type="checkbox"/> Agente <input type="checkbox"/> Otras: _____		<input type="checkbox"/> En T <input type="checkbox"/> En Y <input type="checkbox"/> En X <input type="checkbox"/> En + <input type="checkbox"/> Otra: _____		PELIGROS APARENTES <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> Obras <input type="checkbox"/> Paso a nivel <input type="checkbox"/> Travesía <input type="checkbox"/> Otros: _____			
FIRME <input checked="" type="checkbox"/> Aglomerado <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Terrizo <input type="checkbox"/> Adoquines <input type="checkbox"/> Otro: _____		ESTADO DEL FIRME <input checked="" type="checkbox"/> Seco <input type="checkbox"/> Húmedo <input type="checkbox"/> Encharcado <input type="checkbox"/> Gravilla		<input checked="" type="checkbox"/> Limpio <input type="checkbox"/> Mojado <input type="checkbox"/> Helado <input type="checkbox"/> Otro: _____		VISIBILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Reducida por: <input type="checkbox"/> Edificios <input type="checkbox"/> Niebla <input type="checkbox"/> Lluvias <input type="checkbox"/> Otras: _____			
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL <input checked="" type="checkbox"/> Separación de carriles y bordes <input type="checkbox"/> Separación de carriles <input type="checkbox"/> Sólo separación bordes <input type="checkbox"/> Paso de peatones <input type="checkbox"/> Ceda el paso <input type="checkbox"/> STOP <input type="checkbox"/> Ninguna <input type="checkbox"/> Otras: _____				VERTICAL <input type="checkbox"/> Semáforos <input type="checkbox"/> Limitación de velocidad <input type="checkbox"/> Velocidad aconsejable <input type="checkbox"/> Prohibición <input type="checkbox"/> Peligro <input type="checkbox"/> Perceptivas <input type="checkbox"/> Informativas <input type="checkbox"/> Otras: _____				CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS <input type="checkbox"/> Buen tiempo <input type="checkbox"/> Día <input checked="" type="checkbox"/> Noche <input type="checkbox"/> Crepúsculo <input type="checkbox"/> Lluvia <input type="checkbox"/> Viento <input type="checkbox"/> Escarcha <input type="checkbox"/> Niebla <input type="checkbox"/> Otras: _____	
TIPO DE ACCIDENTE <input checked="" type="checkbox"/> Colisión Frontal <input checked="" type="checkbox"/> Colisión lateral <input type="checkbox"/> Múltiple o en caravana <input type="checkbox"/> Atropello a peatón <input type="checkbox"/> Otro: _____		CIRCULACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> Fluida <input type="checkbox"/> Densa <input type="checkbox"/> Escasa <input type="checkbox"/> Congestión		P. ALCOHOLEMIA CONDUCTOR A: _____ CONDUCTOR B: _____ CONDUCTOR C: _____		DÍA <input type="checkbox"/> Laboral <input type="checkbox"/> Festivo <input type="checkbox"/> Otros: _____			
VEHÍCULOS IMPLICADOS									
VEHÍCULO A DAÑOS EN VEHÍCULO: <u>2325 HKC</u> <u>FRONTAL ROTO CON PERDIDA</u> <u>DE LÍQUIDO REFRIGERANTE</u>		VEHÍCULO B DAÑOS EN VEHÍCULO: <u>2120CKW</u> <u>PARCHOS EN LADO DERECHO</u> <u>ROTO</u>		Y para que conste se extiende la presente diligencia, que es firmada por los instructores.					
RETIRADA VEHÍCULO GRUA:		RETIRADA VEHÍCULO GRUA:							
RAZÓN SOCIAL C/		RAZÓN SOCIAL C/							
LOCALIDAD Y PROVINCIA:		LOCALIDAD Y PROVINCIA:							
TELÉFONO:		TELÉFONO:							

VEHÍCULO A

CLASE: TURISMO	MARCA: AUDE	MODELO: AC	MATRÍCULA: 2325HHC	FECHA MATRICULACIÓN: 3-4-2012
CONDUCTOR: JUAN GONZALEZ BARNES		D.N.I.: 231949852		DOMICILIO:
PERMISO CONDUCCIÓN CLASE: B	EXPEDIDO EN:	CON FECHA:	VALIDO HASTA:	RESTRICCIONES:
PERMISO DE CIRCULACIÓN EXPEDIDO EN		FECHA DE MATRICULACIÓN:	A NOMBRE DE:	
CON DOMICILIO:				
CERTIFICADO SEGURO: COMPAÑIA LIBERTY		PÓLIZA N°:	VALIDO HASTA:	
EXAMEN DEL VEHÍCULO: NEUMÁTICOS: B	FRENOS: D	SUSPENSIÓN: D	DIRECCIÓN: B	
ALUMBRADO: B	TACÓGRAFO: VELOCIDAD MOMENTO ACCIDENTE:	HORAS CONDUCCIÓN:	OTROS DETALLES:	
MANIFESTACIÓN CONDUCTOR: CONDUJIA SENTIDO GUADALAJARA Y DEL MARGEN DERECHO SALE UN JABALI IMPACTANDO FRONTALMENTE				


Y para que conste firma el conductor junto a la fuerza instructor

VEHÍCULO B

CLASE: TURISMO	MARCA: MITSUBISHI	MODELO: SPACE STAR	MATRÍCULA: 2120CXW	FECHA MATRICULACIÓN: 2-7-2004
CONDUCTOR: LOURDES DAZA ALVAREZ		D.N.I.: 8937102-8		DOMICILIO: VALDESIMON N 30 CHILOECHES
PERMISO CONDUCCIÓN CLASE: B	EXPEDIDO EN:	CON FECHA:	VALIDO HASTA:	RESTRICCIONES:
PERMISO DE CIRCULACIÓN EXPEDIDO EN		FECHA DE MATRICULACIÓN:	A NOMBRE DE:	
CON DOMICILIO:				
CERTIFICADO SEGURO: COMPAÑIA		PÓLIZA N°:	VALIDO HASTA:	
EXAMEN DEL VEHÍCULO: NEUMÁTICOS:	FRENOS:	SUSPENSIÓN:	DIRECCIÓN:	
ALUMBRADO:	TACÓGRAFO: VELOCIDAD MOMENTO ACCIDENTE:	HORAS CONDUCCIÓN:	OTROS DETALLES:	
MANIFESTACIÓN CONDUCTOR: CIRCULADA SENTIDO CHILOECHES Y UN JABALI LE VIENE POR SU LADO IZQUIERDO IMPACTANDO CON EL				

Y para que conste firma el conductor junto a la fuerza instructor

CROQUIS



OBSERVACIONES: CAUSAS PROBABLES



Consejería de Agricultura

Servicios Periféricos

Avda. del Ejército, 10 - 19004 GUADALAJARA

Coto



FECHA: 23 de mayo de 2013

S/ REFERENCIA:
308419852-B15

N/REF: S.M.N./CAZA/
5114

ASUNTO: Datos coto

LIBERTY SEGUROS

C/ ZAMORA, 54-58

08005 BARCELONA

En relación con la solicitud de informe sobre las características cinegéticas del coto privado de caza situado en el p.k. 4,300 de la Ctra. CM-2004, tras su comprobación, le informamos que se encuentra en el coto GU-10.552, cuyos datos son:

- **TITULAR:** ASOC. AGRICULTORES Y GANADEROS DE CHILOECHES
- **TERMINO MUNICIPAL:** CHILOECHES
- **DIRECCION:** C/ SAN ROQUE, S/N
19160 CHILOECHES
- **APROVECHAMIENTO:** PRINCIPAL CAZA MAYOR Y SECUNDARIO CAZA MENOR

EL COORDINADOR PROVINCIAL

Fdo. Federico Verde López

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
REGISTRO UNICO	
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente	
Guadalajara	
03 JUN. 2013	
Salida nº	Entrada nº
114685	

INFORME PERICIAL
Nº de Encargo: 308419852001A00

Datos Generales

Nº de Comunicación: LS00743530 **Nº de Siniestro:** 308419852
Nombre Perito: ALAEZ TARAVILLA ASESORES S.L. **Fecha para Peritar:** 23/01/2013
Vehículo a Peritar: Asegurado **Autorización de Pago:** Si
Fecha Verificación: 23/01/2013
Estado de la Resolución: Modificacion

Observaciones:

v/a iba circulando cuando se le cruza un jabaló ocasionando daños

Datos del Asegurado

Nombre: INORGU SLU **Matrícula:** 2325HKC
Marca/Modelo: AUDI A6 2.0TDI 177 4P 177 CV
Color:
Descripción:
 FRENTE,
Taller: TALLERES GRANIZO S.L. **Localidad:** GUADALAJARA

Resumen Valoración

Total M.O. Chapa/Mec.:	594,38 €	Subtotal:	7.716,13 €
Total M.O. Pintura:	126,24 €	IVA 21,00 %:	1.620,39 €
Total Mat. Chapa/Mec.:	6.969,01 €	Suma con IVA:	9.336,52 €
Total Mat. Pintura:	69,00 €		
T. Auxiliares:	0,00 €	Total a Pagar:	9.336,52 €
Total sin IVA:	7.758,63 €		
		Franquicias:	300,00 €
Descuento Técnico cargo cliente:	0,00 €		
Descuento Comercial:	0,00 €	Importe a Indemnizar:	9.036,52 €

Detalle Valoración

Fabricante: **Marca/Modelo:**
Nº Chasis: WAUZZZ4G3CN147801 **Matrícula:**
Fecha Transmisión: 23/01/2013
Precios Hora:
 Chapa Mecánica: 26,30 €
 Pintura: 26,30 €
Fecha Tarifa Recambios:
Total Valorado: 9.036,52 €

Listado
MATERIALES - CHAPA/MECÁNICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% Dto.	% Dto. Técnico	NETO
1	PLACA MATRICULA DL.	10,50 €	10,50 €	0,00	0,00	10,50 €
1	PARAGOLPES DL.	398,84 €	398,84 €	0,00	0,00	398,84 €
1	REJILLA AIREAC.DL.I.	28,08 €	28,08 €	0,00	0,00	28,08 €
1	SOP.EXT.I.PARAG.DL.	6,60 €	6,60 €	0,00	0,00	6,60 €
1	SOP.PARAGOLPES DL.	137,47 €	137,47 €	0,00	0,00	137,47 €
1	RELLENO PARAGOLP.DL.	17,08 €	17,08 €	0,00	0,00	17,08 €
1	MOLDURA PARAGOLP.DL.	17,72 €	17,72 €	0,00	0,00	17,72 €
1	CIERRE INF.PARAG.DL.	31,62 €	31,62 €	0,00	0,00	31,62 €
1	CILINDRO I.LIMPIAFAR	69,51 €	69,51 €	0,00	0,00	69,51 €
1	DEFLECTOR PARAG.DL.	39,26 €	39,26 €	0,00	0,00	39,26 €
1	REJILLA RADIADOR	226,80 €	226,80 €	0,00	0,00	226,80 €
1	RECUBRIM.EMBLEMA	6,28 €	6,28 €	0,00	0,00	6,28 €
1	TAPA I.PARAGOLPES	14,66 €	14,66 €	0,00	0,00	14,66 €
1	INTERRUP.I.TAPA DL.	19,30 €	19,30 €	0,00	0,00	19,30 €
1	FARO I.CPL.	661,25 €	661,25 €	0,00	0,00	661,25 €
1	ALETA DL.I.	272,25 €	272,25 €	0,00	0,00	272,25 €
1	ALETIN RUEDA DL.I.	25,52 €	25,52 €	0,00	0,00	25,52 €
1	CONCHA PASE RUE.DL.D	51,24 €	51,24 €	0,00	0,00	51,24 €
1	CORAZA FRONTAL	186,68 €	186,68 €	0,00	0,00	186,68 €
1	RECUB.PORTACERRAD.	19,04 €	19,04 €	0,00	0,00	19,04 €
1	PEQUEÑO MATERIAL	19,90 €	19,90 €	0,00	0,00	19,90 €
1	SOPORTE PORTAFAROS I	18,09 €	18,09 €	0,00	0,00	18,09 €

INFORME PERICIAL
MATERIALES - CHAPA/MECÁNICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% Dto.	% Dto. Técnico	NETO
1	PARABRISAS	366,24 €	366,24 €	0,00	0,00	366,24 €
1	JGO.REP.PARABRISAS	38,39 €	38,39 €	0,00	0,00	38,39 €
1	AIRBAG ACOMPAÑANTE	855,54 €	855,54 €	0,00	0,00	855,54 €
1	TABLERO DE A BORDO	992,61 €	992,61 €	0,00	0,00	992,61 €
1	CONDENSADOR AIRE AC.	376,38 €	376,38 €	0,00	0,00	376,38 €
1	SENSOR TEMPERAT.EXT.	17,76 €	17,76 €	0,00	0,00	17,76 €
1	CINTURON SEG.DL.I.	387,80 €	387,80 €	0,00	0,00	387,80 €
1	CINTURON SEG.DL.D.	387,80 €	387,80 €	0,00	0,00	387,80 €
1	NEUMATICO DL.I.	212,50 €	212,50 €	0,00	20,00	170,00 €
1	AIRBAG CONDUCTOR	642,60 €	642,60 €	0,00	0,00	642,60 €
1	GUIA AIREAC.RADIADOR	10,06 €	10,06 €	0,00	0,00	10,06 €
1	GUIA AIREAC.RADIADOR	10,06 €	10,06 €	0,00	0,00	10,06 €
1	INSONORIZANTE DL.	123,98 €	123,98 €	0,00	0,00	123,98 €
1	CABLEADO PARAGOLP.DL	105,96 €	105,96 €	0,00	0,00	105,96 €
1	SEGURO CENTRAL	121,61 €	121,61 €	0,00	0,00	121,61 €
1	FLUIDO AIRE ACONDIC.	18,03 €	18,03 €	0,00	0,00	18,03 €
1	LIQUIDO REFRIGERANTE	24,00 €	24,00 €	0,00	0,00	24,00 €

MANO DE OBRA - CHAPA MECÁNICA

MATERIAL	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% DTO. MANO OBRA	NETO
1,00		Total materiales pintura	0,00 €	69,00 €	0,00	69,00 €

MATERIALES- PINTURA

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% Dto.	% Dto. Técnico	NETO
------------	-------------	--------------	-------	--------	----------------	------

INFORME PERICIAL
MATERIALES- PINTURA

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% Dto.	% Dto. Técnico	NETO
10	ZONA FRONTAL CUADRAR	26,30 €	26,30 €	0,00	0,00	26,30 €
25	CAPO DL. REPARAR	26,30 €	65,75 €	0,00	0,00	65,75 €
2	FUNCION DIRIGIDA GFS	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
2	RUEDA(S) DEL.: DES-MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
2	CONCHA PASE RUEDA DEL.D.: DES-MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
5	LIQUIDO REFRIGERANTE: VACIAR+LLENAR	26,30 €	13,15 €	0,00	0,00	13,15 €
9	RECUBRIM.PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR	26,30 €	23,67 €	0,00	0,00	23,67 €
7	RECUBRIMIENTO PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	26,30 €	18,41 €	0,00	0,00	18,41 €
1	REJILLA RADIADOR: SUSTITUIR	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
5	SENSOR RADAR: VERIFICAR	26,30 €	13,15 €	0,00	0,00	13,15 €
1	SENSOR TEMPERATURA EXT.: DES-MONTAR	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
2	FARO I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
11	ALETA DEL.I.: DES-MONTAR	26,30 €	28,93 €	0,00	0,00	28,93 €
1	ALETA DEL.I.(DESMON):SUSTITUIR	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
3	EMBELLEC.MARCO PARABRISAS: DES-MONTAR	26,30 €	7,89 €	0,00	0,00	7,89 €
2	RECUBRIM.CAJA AIREACION: DES-MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
16	PORTACERRADURAS DL.: DES-MONTAR	26,30 €	42,08 €	0,00	0,00	42,08 €
11	TRAVESAÑO SOP.CERRADURA DL.: SUSTITUIR	26,30 €	28,93 €	0,00	0,00	28,93 €
20	LUNA PARABRISAS: SUSTITUIR	26,30 €	52,60 €	0,00	0,00	52,60 €
1	REVES.INF.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
1	REVES.INF.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
2	BANDEJA TRASERA : DES-/MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
3	AMBOS CINTURONES SEGURIDAD DL.: DES-MONT	26,30 €	7,89 €	0,00	0,00	7,89 €
9	CONSOLA CENTRAL: DES-MONTAR	26,30 €	23,67 €	0,00	0,00	23,67 €

MATERIALES- PINTURA

MATERIALES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% Dto.	% Dto. Técnico	NETO
26	TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	26,30 €	68,38 €	0,00	0,00	68,38 €
4	CUADRO INSTRUM.: SUSTITUIR	26,30 €	10,52 €	0,00	0,00	10,52 €
2	CAJA HERRAMIENTAS: DES-MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
3	RELE SEPARACION: SUSTITUIR	26,30 €	7,89 €	0,00	0,00	7,89 €
13	CABLEADO SIST.APARCAM.ASIST.DL.: DES-	26,30 €	34,19 €	0,00	0,00	34,19 €
4	CONDENSADOR: DES-/MONTAR	26,30 €	10,52 €	0,00	0,00	10,52 €
2	NEUMATICO DEL.I.(RUEDA DESM): DES-MONTAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €
1	RUEDA DL.I.: EQUILIBRAR(RUEDA DESMONT.)	26,30 €	2,63 €	0,00	0,00	2,63 €
9	GEOMETRIA EJES DEL.-TRAS.: VERIFICAR	26,30 €	23,67 €	0,00	0,00	23,67 €
4	CAIDA DEL.:ALINEAR/T. COMPLEMENTARIO	26,30 €	10,52 €	0,00	0,00	10,52 €
5	CAMARA ASISTENTE MANTENIM.CARRIL:REGULAR	26,30 €	13,15 €	0,00	0,00	13,15 €
2	FAROS: REGULAR	26,30 €	5,26 €	0,00	0,00	5,26 €

MANO DE OBRA - PINTURA

MATERIAL	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	BRUTO	% DTO.	NETO
48,00		Total mano de obra	26,30 €	126,24 €	0,00	126,24 €

PINTURA DE ELEMENTOS/COMPONENTES
DESCRIPCIÓN

PARAGOLPES DL.

TAPA I.PARAGOLPES

CAPO DL.

ALETA DL.I.



